# 豪雨による土砂災害を対象とした リアルタイムハザードマップシステムの検討 一地形地質条件のモデル化―

窪田 安打\*·野口 良彦\*\*·岡本 由貴\*·中川 渉\*

Discussion of Real-time Type Hazard System to Predict Landslides Caused by Heavy Rainfalls —Modeling of Topographical and Geotechnical Information—

Yasu'uchi KUBOTA\*, Yoshihiko NOGUCHI\*\*, Yuki OKAMOTO\* and Wataru NAKAGAWA\*

# Abstract

Due to recent increase in intensity of heavy rain, landslide disasters have been occurring in various regions in Japan, causing extensive property damage and human suffering. In order to diminish such damage, it is necessary to construct an appropriate hazard system which can evacuate residents properly from dangerous sites by means of spatial and time prediction of landslides. From April 2010, Hyogo Prefecture has started tentative operation of a real-time type hazard system developed by Hyogo Prefecture and Okimura et. al. for the Rokko mountain area. The hazard system utilizes a risk prediction method of surface soil failure using digital elevation model (DEM). This method estimates quantitatively the risk of slope failure by the seepage flow analysis and the infinite-length slope stability analysis using input data of topography, geotechnical information, and rainfalls. The validity of the hazard system has been proved by consistency of the predicted results and the actual landslide data caused by the heavy rainfall in July, 1967. This paper shows contents of the hazard system, particularly the modeling of topographic data and geotechnical information.

Keywords: heavy rainfalls, slope failure, topographic classification, real-time type hazard system, prediction information, evacuation

# (要旨)

近年,集中豪雨が従来にも増して激しくなってきており,これにより各地で土砂災害が発生し,人的・物的被 害が生じている。災害がどこで起こるのかという「場の予測」だけでなく,いつ起こるのかという「時の予測」 も重要であり,これらを把握して危険な状態をいち早く察知し,住民を適切に避難させる仕組みを必要としてい る。この仕組みの導入を目指して,兵庫県,沖村他<sup>1)</sup>は表六甲地域を対象としてリアルタイム型のハザードシ ステム(六甲山系土砂災害危険度予測システム)を構築し,兵庫県は平成22年度より試験運用を開始している。 本システムは,数値地形モデル(DEM)を用いた表層崩壊危険度予測手法を採用している。この手法は数値地 形モデルのセルごとに地形,地盤,降雨等のデータを入力条件として,浸透流解析と無限長斜面安定解析によ り,降雨に伴って刻々と変化する斜面崩壊の危険度(安全率)を定量的に評価するものである。本論文では、シ ステムの内容について述べるとともに,表六甲地域の地形地質条件や災害特性をモデル化することで,地域特性 をより反映した入力条件を整理したことを述べる。特に,安定解析結果に大きな影響を与える表土層深データの

# DYO 応用地質株式会社

検討,地盤物性データを選定して,地形地質条件のモデル化を行なったことを示す。モデル検証の結果,表土層 深の設定には,現地調査資料による設定だけでなく,再現計算による見直しが必要であった。このため,山地に おいて現地状況をより適切で手軽に把握できる調査方法や,調査結果から適切な表土層深を地形・地質に応じて 評価するための方法を確立することが,今後の課題である。

キーワード:豪雨,斜面崩壊,地形区分,リアルタイムハザードシステム,予測情報,避難

# 1. まえがき

近年,集中豪雨が従来にも増して激しくなってきて おり、これにより各地で土砂災害が発生し、人的・物 的被害が生じている。兵庫県では、平成21年の台風 第9号に伴う集中豪雨により,兵庫県西,北部地域で 土砂災害が発生している。このような土砂災害による 被害軽減のためには、平成13年の「土砂災害防止法」 の施行以降、災害がどこで起こるのかという「場の予 |測」だけでなく、いつ起こるのかの「時の予測」も重 要であり、これらを把握して危険な状態をいち早く察 知し、住民を適切に避難させる仕組みを必要としてい る。この仕組みの導入を目指して,兵庫県が財団法人 建設工学研究所へ業務委託して,沖村他<sup>1)</sup>は表六甲地 域を対象としてリアルタイム型のハザードシステム (六甲山系土砂災害危険度予測システム)を構築した。 これにより、兵庫県は平成22年度より試験運用を開 始している<sup>1)</sup>。本論文は,先ずこのシステムの概要に ついて述べる。次に, 表六甲地域の花崗岩分布域をモ デル化するにあたり,表土層深の検討および表土の地 盤物性データの選定に関する内容を示した上で,実解 析により得られた結果と生じた課題を示す。



図-1 対象地域 Fig. 1 Objective area

- 2. 表六甲地域におけるシステムの概要と検討の流れ
- 2.1 自然斜面の表層崩壊の検討について 降雨による自然斜面の表層崩壊のメカニズムについ

て,飯田<sup>2)</sup>は,①地下水(間隙水圧)の上昇による有 効応力の低下,②水みちの閉塞に伴う過剰間隙水圧の 発生による有効応力の低下,③地下浸食と土層全体の 沈下に伴う過剰間隙水圧の発生による有効応力の低 下,④飽和度の増加(サクションの低下)によるみか けの粘着力低下,⑤地下水位の上昇や飽和度の増加に 伴う自重増加,を挙げている。このため,凹状の集水 地形では雨水を集水して,地下水位が高まりやすく, 表層崩壊が発生しやすい。加えて,斜面勾配がより急 勾配である箇所や,表土層深がより厚い箇所は,相対 的に滑動力が大きいため,表層崩壊が発生しやすい。

このような一般的傾向はわかっているが,現在力学 的解析法を用いた危険度予測システムが,実務レベル で運用されているものは殆どなく,未だ研究段階であ る。

#### 2.2 表六甲地域における解析モデル

表六甲地域におけるシステムでは、図-2に示すよ うに沖村・市川<sup>3)</sup>が提案している数値地形モデル (DEM)を用いた表層崩壊危険度予測手法を用いてお り,自然斜面の崩壊メカニズムは地下水の上昇による 有効応力の低下を考えている。この手法は数値地形モ デルのセルごとに地形,地盤,降雨等のデータを入力 することにより、降雨に伴って刻々と変化する斜面崩 壊の危険度 (安全率)を定量的に評価するものであ る。すなわち,経時的に変化する降雨量を入力するこ とで図-2に示す集水モデルによる浸透流解析を行い. 無限長斜面安定解析 (INfinite Slope Stability Analysis Method: INSSAM) を実施して各セルの危険 度を求めるものである。水収支の連続の条件の式 (2) は、各セルの X 方向の水の増分、 Y 方向の水の増 分, さらにセル内に降ってきた雨の増分を評価するも ので、地表面から地下水面までの不飽和浸透を考えな い条件でダルシー則の式(3)により解析する。次に、 斜面安定解析モデルによって、地下水位の上昇に伴う 単位体積重量の増加,間隙水圧の上昇(有効応力の低 下)を求め、セルごとの安全率の変化を算定する。

安全率の算定は下記の式(1)によって行っている。

 $SF(t) = \frac{c_s + \{(\gamma_{sat} - \gamma_w)h(t) + \gamma_t(H - h(t))\}\cos^2\beta \cdot \tan\phi}{\{\gamma_{sat} \cdot h(t) + \gamma_t(H - h(t))\}\sin\beta \cdot \cos\beta}$ (1)

# **OYO** 応用地質株式会社

SF(t):時刻tにおけるセルの安全率 Cs :土の粘着力(kN/m<sup>2</sup>) :土の内部摩擦角(°) ф *h*(*t*):時刻 t における地下水位(m) y<sub>sat</sub> : 土の飽和単位体積重量(KN/m<sup>3</sup>) :土の湿潤単位体積重量(KN/m<sup>3</sup>) Yt :水の単位体積重量(KN/m<sup>3</sup>) γ.... :表土層深(m) Η :基岩斜面の傾斜(°) β  $\lambda \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} = r$ (2)

$$q_x = h \cdot k \cdot I_x \qquad q_y = h \cdot k \cdot I_y \tag{3}$$

- h :表土層深の地下水位(m) I:動水勾配
- q :単位時間あたりの単位幅流量 (m/hr)
- r :地下水位上昇に直接寄与する有効降雨強度 (m/hr)
- k :透水係数 (m/hr)  $\lambda$ :有効間隙率
- ※添字x, yはそれぞれの方向成分を表わす

上記のモデルでは入力データが比較的少なく,短時 間で広域の安全率変化が求められるのが特徴である。 また,植生データについては経年的に変化するもので あり,この影響度を経時的に定量評価するのが難しい と考え,現段階では考慮しない。



# 2.3 検討の流れ

モデル作成は,図-3に示すように,地形地質,既往 災害・調査資料を利用して,入力データを検討する。



手順としては代表エリアで現地踏査・空中写真判読 で地形区分する。この区分に整合するように,DEM データから自動処理で地形区分をおこなうプログラム を作成する。このプログラムを利用して,広域の地形 区分を行なう。表土層深データは,現地調査資料を利 用して地形区分ごとに整理し,広域の地形区分に当て はめることで,広域の表土層深分布を整理する。ま た,地盤物性値は,地質条件や既往調査資料にもとづ いて決定することで,地盤モデルを作成する。

### 3. 表六甲地域における地形地質条件

#### 3.1 地形条件

システムに必要な地形区分は,表土層厚を推定する にあたって明瞭に区分できること,且つ DEM を用い た自動抽出にも対応できることが求められる。沖村 他<sup>4)</sup>は,六甲山系において頂部斜面,上部谷壁斜面な どの地形区分を行い,数値地形モデルを用いて地形区 分毎の表土層厚を推定し,崩壊発生位置の予測を試み ている。この地形区分を参考にして,尾根部を頂部小 起伏面,山腹の急峻な斜面を上部谷壁斜面あるいは下 部谷壁斜面,谷沿いの緩斜面を谷底斜面と定義し区分 した。

# 3.2 地質条件

表六甲地域の地質は、図-4に示すように、六甲山を 中心に広く分布する、後期白亜紀の深成岩(山陽帯) である六甲花崗岩(主に中〜粗粒の黒雲母花崗岩)、 南西部の山裾付近では、後期白亜紀の深成岩(領家 帯)である布引花崗閃緑岩(主に中粒の花崗閃緑岩) が分布する。また、神戸市西区を中心に、古第三紀の



堆積岩の神戸層群(主に礫岩砂岩泥岩),第四紀更新 世の堆積岩である大阪層群(主に礫岩砂岩泥岩)が分 布する。この他に,六甲山南側斜面には,古生代の堆 積岩である丹波層群(主に砂岩泥岩)が狭い範囲で分 布する。これらの地質ごとに地形に差異が認められ る。花崗岩類が分布する地域では,起伏量が大きく, 神戸層群・大阪層群等の堆積岩が分布する地域では, 起伏量が小さい。

表六甲地域には六甲花崗岩と布引花崗閃緑岩が広く 分布しており,後者の分布域では昭和42年7月豪雨 時の崩壊頻度が高く,地質性状と崩壊の関係に違いが あると考えられるため<sup>5)</sup>,六甲花崗岩とは別区分にし て検討した。なお,地質の詳細な分布範囲は,表六甲 地域の地質として最新成果である兵庫県土木地質図編 纂委員会<sup>6)</sup>を利用した。



図-4 六甲山の地質分布図

Fig. 4 Geological map of Rokko mountain area

#### 3.3 斜面災害の特徴

表六甲地域では、阪神大水害の昭和13年7月豪雨、

昭和36年6月豪雨,昭和42年7月豪雨によって,広 範囲で甚大な被害が発生している。いずれも山地内で 多数の斜面崩壊が発生し,各渓流で崩壊土砂の流下と 土石流が発生した。

比較的新しい昭和42年7月豪雨の要因は、台風第7 号から変わった弱い熱帯低気圧の影響で梅雨前線が刺 激されたものである。降雨は7月9日~7月10日に かけて続き、神戸海洋気象台の観測値では、総雨量は 371.7mmであった。降雨のピークは7月9日の17 時頃と21時頃であり、最大時間雨量は9日17時の 75.8mmであった(図-5)。また最近では、平成23 年9月3日に発生した台風第12号、同年9月19日に 発生した台風第15号により、表六甲地域において崩 壊が数か所で発生した(図-6)。

昭和42年7月豪雨による,表六甲地域での斜面崩 壊の特徴は,既往研究成果<sup>5),7),8)</sup>によると,次の通り である。崩壊箇所は,表六甲地域の山腹斜面全域に発 生しているが,崩壊箇所の特徴としては,布引花崗閃 緑岩が分布する地域の崩壊が多く,六甲花崗岩の分布 する範囲では傾斜変換点の上部からの崩壊が多くみら れた。

また,地域的な崩壊地分布(崩壊密度)は,南西部 で顕著にみられ,断層が卓越し急斜面の多い地域であ ることが一つの条件にあげられている。一方,東部の 崩壊は,谷頭浸食の激しい河川源流部の急傾斜地に多 くみられた。これらの崩壊規模は平均幅9m,長さ 14m程度の表層崩壊であった。

# 4. 地盤モデルの作成

#### 4.1 表土層深

表土層深の設定の流れは、以下の通りである。1) 表六甲地域の代表箇所を、現地踏査、空中写真判読に よる地形区分を行い、過去の崩壊地と地形区分の関係 を整理する。2) 同範囲で DEM を用いた自動処理に



図-5 昭和 42 年 7 月豪雨のハイエトグラフ

Fig. 5 Hyetograph of the heavy rainfall in 1967 July





国 の 半成 23 年 9 月 の 日風 第 12、第 15 号 の ハイ エ ト ク ク ア Fig. 6 Hyetograph of the typhoon No. 12 and 15 in 2011 August

よる地形分類手法を作成し,表六甲全域の地形区分を おこなう。3)既存資料や現地調査に基づき,地質, 地形分類(頂部小起伏面,谷壁斜面,谷底斜面)ごと に斜面勾配と表土層深の関係式を作成し,この関係式 を用いてセルごとの表土層深を設定する。

#### 4.1.1 代表箇所の地形区分と既往崩壊の関係

斜面の地形区分は図-7に示すような遷急線・遷緩線による地形区分が,防災上で有効であると考えられている<sup>9),10)</sup>。日本の山地では一般に1~数段の遷急線が認められ,低位の遷急線ほど新しい時期に形成されたものである。遷急線より下側斜面の谷壁斜面は,浸食領域であり,降雨による表層崩壊の発生頻度が高いとされている<sup>10)</sup>。

表六甲地域の代表的な地形として,住吉川流域について,現地踏査,空中写真判読による地形区分を行なった。利用した空中写真は最も写真状況が良い昭和 41 年撮影(縮尺1:10,000)である。空中写真判読の際には,昭和42 年災害の崩壊地を確認するために,災 害直前の昭和41 年撮影の空中写真と災害直後に撮影 された昭和42 年撮影の空中写真を比較した。その結 果を,図-8の住吉川流域の地形区分として示した。 谷地形が深く,上部の遷急線が山頂近い位置に分布す るため,谷壁斜面が広い面積を占める。



図-7 地形区分の概要図

Fig. 7 Schematic diagram of topographic classification





図-8 住吉川流域の地形区分と昭和 42 年 7 月豪雨の崩壊地分布 Fig. 8 Distribution of the slope failures caused by the heavy rainfall in 1967 July

頂部の小起伏面や谷底斜面は幅狭く,筋状に分布す る。平野側に近い位置では,山頂と谷底の比高差が小 さくなり,谷壁斜面が狭くなっている。

崩壊地と地形区分の関係は、上部・下部谷壁斜面の 境界である遷急線付近から崩壊が発生し、谷底へ土砂 が筋状に流下したものが多く、図-9に示すように、上 部・下部谷壁斜面において斜面崩壊が集中することが 確認された。この崩壊地の頻度分布は、上部谷壁斜面 よりも下部谷壁斜面に集中する傾向である。しかし、 両者を区分する遷急線は不明瞭な部分が多いため以降 の作業では区分しないこととした。



 図-9 昭和42年7月豪雨による崩壊地と地形面の関係(図-8の 範囲内で計算)

Fig. 9 Relationship between the topography and the slope failures caused by the heavy rainfall in 1967 July (calculate in the range of Fig. 8)

#### 4.1.2 地形区分の自動処理

地形分類の手法は、前述のような現地踏査あるいは 空中写真判読による人為的手法のほかに、DEMを用 いた自動処理がある。ここで用いた手法は、南北、東 西方向の地形断面に対して高速フーリエ変換してス ムージングした断面を二次微分、三次微分すること で、極大値、極小値を求め、その値が一定のしきい値 以上となるものを谷底斜面、また他のしきい値以下と なるものを頃部小起伏面、それ以外を谷壁斜面とし た。すなわち、二次微分値がゼロになる箇所かつ、三 次微分値が極大値をとる箇所は谷底斜面であり、ま た、二次微分値がゼロかつ、三次微分値が極小値とな る箇所は頂部小起伏面である。住吉川流域の地形区分 と自動処理による地形区分を比較した結果、同じ地質 が分布する他地域への適用が可能と判断し、表六甲全 域の自動処理による地形区分を行なった。

#### 4.1.3 地形区分ごとの斜面勾配と表土層深の関係

兵庫県内の地質区分別の表土層深と斜面勾配との関 係は兵庫県<sup>11)</sup>により示されている。しかしながら, 傾斜角が 30°以上に限定されており、地形区分に対応 しておらず、今回の検討には適用できない。このた め, 簡易貫入試験について, 本検討の実施データおよ び、当該地域の既往データ<sup>12)</sup>を整理して、表土層深-斜面勾配の関係を取りまとめることにより, 地形区分 や地質区分に応じた表土層深を設定することとした。 沖村他<sup>13)</sup>は,表六甲地域のマサ土層の表層崩壊つい て. 簡易貫入試験の Nd 値が 12 以下の深度までの土 層が表層崩壊の深度に概ね対応すると述べている。そ こで図-10に、簡易貫入試験の打撃回数が12以下の 深度を表土層深と見なし、試験箇所の斜面勾配の関係 をプロットした。図-10は当該地域の花崗岩類分布域 における地形区分毎の表土層深 - 斜面勾配であり、六 甲花崗岩と布引花崗閃緑岩を一括したものである。な お Nd 値は, 簡易貫入試験において 10 cm 毎の貫入に 必要な打撃回数である<sup>14)</sup>。図-10 はばらつきが大き いが, 地形区分ごとに, 斜面勾配と表土層深の関係と して平均的な関係を折れ線で示し、これらの折れ線を まとめて図-11に示した。

以上の地形区分ごとの表土層深と斜面勾配の関係を 自動処理により作成した表六甲全域の地形区分ごとに 適用することで,全域の表土層深データを作成した。









図-10 表土層深-斜面勾配の関係

Fig. 10 Relationship between surface layer depth and slope degree



図-11 地形分類ごとの表土層深と斜面勾配の関係

Fig. 11 Relationship between surface layer depth and slope degree for each topography

#### 4.2 地盤物性値

対象となる花崗岩類の表土層 (Nd 値 12 以下)の有 効粘着力,内部摩擦角等の地盤物性値は,沖村他<sup>1)</sup>, 兵庫県<sup>15)</sup>,西田<sup>16)</sup>により求められている。また本検 討では,現場透水試験による表土層の透水係数を実測 した。試験方法はGL-0.5m付近の表土層に対して, 簡易ピット式変水位法とした。

このうち, 沖村他<sup>1)</sup>が六甲花崗岩の表土層を対象に した試験結果であるため, これを六甲花崗岩のモデル の地盤物性値として採用した。また, 布引花崗閃緑岩 の表土層は, 基本的には六甲花崗岩に類似するが, 母 岩の鉱物が六甲花崗岩に比べて小さいため, 表土層は 比較的細粒な砂質土~粘性土となっている。このた め, 内部摩擦角が相対的に小さいと考えられ、昭和42 年の崩壊地での逆算結果から得られた内部摩擦角を採 用した。今回採用した地盤物性値の一覧を表-1 に示 す。

表-1 地盤物性値一覧

地質区分 項 目			六甲花崗岩	布引花崗閃緑岩
No.	物性値	単位	砂質土	砂質土~粘性土
1	土の単位体積重量	$[kN/m^3]$	17.0	17.0
2	土の飽和単位体積重量	$[kN/m^3]$	19.0	19.0
3	土の有効粘着力	$[kN/m^2]$	5.0	5.0
4	土の有効内部摩擦角	[deg]	31.0	28.0
7	有効空隙率	[1]	0.35	0.35
8	透水係数	[cm/s]	0.056	0.056

#### Table 1 Ground physical property list

#### 4.3 再現計算による検証

地形・地質区分に応じた表土層深と地盤物性値を初 期設定した地盤モデルに,実降雨やモデル降雨を適用 して再現計算をおこなうことで,地盤モデルの妥当性 の検証と改良を行った<sup>17),18)</sup>。ここでは実降雨を適用 した再現計算を示す。

検証の具体的な方法について,実降雨は,3.3章に 示した昭和42年7月豪雨と平成23年9月の台風第 12号,第15号の降雨量を用いた。この降雨条件で斜 面の安定解析を行った。この結果が,実際の崩壊を再 現できていない場合はその問題点を整理して,モデル の修正を行った。

検証の結果,実降雨の再現計算により,0次谷では, 崩壊の空振り判定(実際は崩壊していないが,崩壊す ると判定したセル)が多く発生していることが判っ た。主な原因は,地盤物性値,地下水位,または表土 層深の設定の問題が挙げられる。このうち,地盤物性 値は周辺と大きな差異はない。また,地下水位は,0 次谷が集水地形であり高い地下水位であるため,解析 と実際に大きな差異は生じない。このため,表土層深 を実際よりも深く評価していることが原因であると考 えた。このため,0次谷の表土層深について,現地調



査で実施した簡易貫入試験にもとづいて、0次谷では 周辺の谷壁斜面よりも表土層深が0.1m程度薄い(N =7箇所)結果を参考にして減厚することにより、再 度の再現計算を行った。これにより、同地形における 崩壊の空振り判定の多発を解消した。

一方,平成23年9月の台風第12号,第15号の再現 計算において,昭和42年7月豪雨の崩壊跡地に空振 り判定が発生していることが判った。この部分につい ても表土層深を実測するなどして修正して,同地形に おける崩壊の空振り判定を解消した。

これら0次谷および崩壊跡地の表土層深の見直しに より,昭和42年7月豪雨の再現計算による適中率 (崩壊と予測して実際に崩壊したセル数+非崩壊と予 測して実際に非崩壊のセル数/全セル数)は94.9%か ら96.3%へ向上し,空振り率(崩壊と予測して実際は 非崩壊のセル数/実際に非崩壊のセル数)は4.3%か ら2.8%へと改善した。以上の再現計算による検証に よって,地盤モデルを改良した。

#### 5. 表層崩壊の危険度予測

昭和42年7月豪雨の再現計算を図-12に示す。昭 和42年7月豪雨では、多数発生した斜面崩壊につい て69.9%の捕捉率(崩壊と予測して実際に崩壊した セル数/実際に崩壊したセル数)となっており、再現 性の高いシステムであることを確認した。また、平成 23年9月3日の台風第12号では、全地域で数箇所程 度の斜面崩壊が発生した。危険度予測により崩壊を予 測した箇所の一部を現地踏査した結果、3箇所で実際 の崩壊を確認した。このことから、最近の降雨におい ても妥当な危険度予測ができることを確認した。

# 6. 課題

本論文では、今回検討したシステムの概要について 述べるとともに、表六甲地域の花崗岩分布域を事例と して、地盤モデルを作成するにあたり、表土層深の検 討、および表土の地盤物性データの選定を示した。解 析の結果、地盤モデルを構築する上で以下の課題が確 認された。

1) 表土層深

表土層深は地形区分毎の代表区域での測定実測デー タをもとに広域を推定するため,詳細な地形に対して 表土層深の評価ができていない。結果として,降雨に 対する斜面崩壊の再現性が低下する主要因となってい る。表土層深は0次谷や崩壊跡地でも変化するため, これらの地形も考慮した現地調査を行なって,表土層 深を把握する必要がある。ただ,現地は山地内で調査 が困難な場合が多く,従来のボーリング調査や簡易貫 入試験だけでなく,その他の簡易で多数の試験を実施 できる方法を確立する必要がある。

#### 2) 表土層の地盤物性値

表土層の地盤物性値の設定について,現地試験の結 果を反映できる方法を確立する必要がある。表土層は 試験が難しいことから,地質ごとの既往の試験データ が乏しい。このため,他地域の異なる地質で地盤モデ ルを検討する際は,試験方法の検討も含めて取り組ん でいく必要がある。

モデルの入力条件の設定は、斜面の危険度評価結果 に大きく影響する。このため、地域ごとの地形地質条 件を的確に抽出して、モデル化することが、危険度予 測の精度向上につながる。しかし、複雑な設定をすれ ば、システムの計算処理速度を低下させてリアルタイ ム性を損なったり、システムの導入に多大な経費と時 間を要するなど、他地域への展開が難しくなる。この ような点も考慮しながら、上記の課題を克服して、土 砂災害に対する危険度予測、避難指示などに役立つ実 用的なシステムとなるよう改良を加えていきたい。

#### 7. 謝辞

本検討に際しては,兵庫県砂防課様,財団法人建設 工学研究所理事の沖村孝神戸大学名誉教授,神戸市立 工業高等専門学校の鳥居宣之准教授にご指導いただき ました。ここに感謝いたします。

# 参考文献

- 沖村 孝・鳥居宣之・尾崎幸忠・南部光広・原口勝 則(2011):豪雨による土砂災害を対象としたリア ルタイムハザードシステムの構築,砂防学会誌, 63,6,4-12.
- 2) 飯田智之(2012):技術者に必要な斜面崩壊の知 識, 鹿島出版会, 158-166.
- 3) 沖村 孝・市川龍平(1985):数値地形モデルを用いた表層崩壊危険度の予測法,土木学会論文集, No. 358/III-3, 69-75.
- 4) 沖村 孝・渡辺佳秀(1994):推定表土層厚を用いた崩壊発生位置の予測,土地造成工学研究施設報告,12,43-65.
- 5) 黒田和男・岡 重文・桂島 茂(1970):昭和42年 7月豪雨による神戸市背後の山くずれと表層地質, 防災科学技術総合研究報告,24,25-37.
- 6) 兵庫県土木地質図編纂委員会(1996):兵庫の地 質―兵庫県地質図解説書・土木地質編―.
- T. Okimura(1983) : Rapid Mass Movement and Groundwater Level Movement, Zeitschrift fur Geomorphologie, Supple. 46, 35–54.
- 高崎正義・小林基夫(1970):昭和42年7月豪雨 による山地崩壊の地形的条件について,防災科 学技術総合研究報告,24,7-24.
- 8) 松井 健·武内和彦·田村俊和(1990):丘陵地の 自然環境一その特性と保全,古今書院,202p.
- **OYO** 応用地質株式会社



Relationship of the prediction and actual data of slope failures by the heavy rainfall

豪雨による土砂災害を対象としたリアルタイムハザードマップシステムの検討

# **OYO** 応用地質株式会社

峨 実穬

昭和42年7月 崩壊地

(

1=

- 羽田野誠一(1986):山地の地形分類の考え方と 可能性(要旨),東北地理,38,87-89.
- 5.11) 兵庫県(2005):土砂災害防止法基礎調査マニュ アル(案)(その1),急傾-17-47.
- 12) 兵庫県(1997):六甲山系急傾斜地内地質調査業務,報告書.
- 13) 沖村 孝・田中 茂(1980):一試験地における風
  化花こう岩斜面の土構造と崩壊発生深さに関す
  る研究,新砂防,116,7-16.
- 14) 社団法人地盤工学会(2004):地盤調査の方法と 解説,274-279.
- 15) 兵庫県(2003):兵庫県基礎調査マニュアル等作 成業務,報告書.
- 16) 西田一彦(1986):風化残積土の工学的性質,鹿島出版会,192p.
- 17) 沖村 孝・鳥居宣之・松本正利・南部光広・原口勝 則・安武由貴(2011):豪雨時における土砂災害を 対象としたリアルタイムハザードシステムの改良, 平成23年度砂防学会研究発表会講演概要集, 114-115.
- 18) 沖村 孝・鳥居宣之・松本正利・中川渉・原口勝則・ 安武由貴(2012):豪雨時における土砂災害を対 象としたリアルタイムハザードシステムの改良(そ の2),平成24年度砂防学会研究発表会講演概 要集,146-147.

